



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore bianco, di circa 4 mt senza motore.-

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTO

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**


Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-  
Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore bianco e rosso, di circa 4 mt senza motore.-

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTO

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**

Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-


Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore bianco con striscia blu a prua di circa 4 mt, senza motore.-

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**


Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-  
Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore bianco con bottazzo nero di circa 4 mt senza motore.-

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**

Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-


Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina , con opera morta di colore bianco e opera viva di colore grigio e rosso, 4 mt circa senza motore.-

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**

Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-  
Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.





**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE - POLIZIA MARITTIMA - DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore bianco con striscia laterale di colore Kaki di circa 6,0 mt, cucineria bianca e gialla, tendalino di colore blu, con motore YAMAHA CV 25 matr. 61C-302381;

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI;

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**


Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 - dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-  
Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in legno di colore blu con strisce rosse, di circa 5,5 mt, senza motore;

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**

Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-


Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
SEZ. DEMANIO/AMBIENTE – POLIZIA MARITTIMA – DIFESA MARITTIMA E COSTIERA  
PALERMO**

**SCHEDA IDENTIFICATIVA NATANTE/IMBARCAZIONE**

**FOTO NATANTE/IMBARCAZIONE:**



**DESCRIZIONE/STATO :**

natante da diporto in vetroresina di colore verde di circa 4,5 mt senza motore;

**DATI PROPRIETARIO :**

IGNOTI

**LOCALITA ED ORA DELL'ACCETAMENTO:**

Emiciclo Cala Porto di Palermo accertate violazioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 12/2019 – dell'Autorità di sistema Portuale della Mare di Sicilia Occidentale e l'art. 1 dell'ord. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.-

Rimozione forzata ai sensi dell'Ordinanza n. 15 del 26.05.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.